












machine rapide	Matière	Observations
Désignation	laiton	Sablé
Echelle	Embase	
1:1		
05/01/2010	Embase	
A4H	Dessiné par : J.P BOURDILLAT	Page :




machine rapide		Matière	Observations
Désignation		laiton	Sablé
Echelle 1:1			
			
05/01/2010	Bloc moteur		
A4H	Dessiné par : J.P BOURDILLAT	Page :	









machine rapide		Matière	Observations
Désignation		laiton	Sablé
Echelle		Boîte à vapeur	
1:1			
		BV	
05/01/2010			
A4H		Dessiné par : J.P BOURDILLAT	Page :



machine rapide		Matière	Observations
Désignation		laiton	Sablé
Echelle	guignol b		
1:1			
05/01/2010		Guignol	
A4H	Dessiné par : J.P BOURDILLAT	Page :	




machine rapide	Matière	Observations
Désignation	laiton	Sablé
Echelle 1:1	colonne b	
		
05/01/2010	Bielles	
A4H	Dessiné par : J.P BOURDILLAT	Page :



machine rapide	Matière	Observations
Désignation	laiton	Sablé

Echelle	Vilebrequin et piston
1:1	

05/01/2010	Vilebrequin
A4H	Dessiné par : J.P BOURDILLAT Page :



machine rapide		Matière	Observations
Désignation		laiton	Sablé
Echelle	moteur		
1:1			
05/01/2010	vue3d		
A4H	Dessiné par : J.P BOURDILLAT	Page :	